

NOTA

In riferimento alle segnalazioni giunte da alcuni cittadini residenti prevalentemente nella zona sud ovest di San Colombano al Lambro (Via Matteotti e limitrofe) Gruppo CAP conferma la sicurezza e la potabilità dell'acqua di San Colombano. Gli sporadici fenomeni di acqua con un colore rossastro- marrone, segnalati in queste ultime settimane, sono attribuibili a residui ferrosi che si sono diffusi lungo la rete a causa di alcuni repentini sbalzi di pressione, su cui l'Azienda sta indagando.

Si tratta di un fenomeno circoscritto e che interessa un numero limitato di utenti.

La direzione acquedotto ha avviato un programma straordinario di manutenzione della rete di San Colombano al fine di eliminare questo inconveniente fastidioso ma innocuo per la salute.

In particolare, oltre alle tradizionali azioni manutentive nelle prossime settimane partiranno interventi di pulizia della rete che saranno effettuati attraverso l'innovativa tecnica dell'ICE PIGGING (maialino ghiacciato) grazie alla quale, attraverso l'uso di una massa di ghiaccio della forma simile a un maialino, possono essere puliti lunghi tratti di rete di acquedotto in tutta sicurezza.

In questi giorni tutti i cittadini che hanno segnalato questo inconveniente sono stati contattati e molti di essi, a fronte dei primi interventi, hanno verificato il ritorno alla normalità. A tutti è stata garantita anche una analisi al rubinetto per verificare lo stato della rete interna alle abitazioni. Gli utenti che segnalano ancora dei problemi sono in continuo contatto con i tecnici di Gruppo CAP che hanno effettuato sopralluoghi nelle abitazioni per verificare e risolvere il disturbo arrecato e di cui l'azienda si scusa.

Anche a loro verranno garantite analisi ulteriori al rubinetto per la verifica dello stato della rete interna alle abitazioni.

Per ogni segnalazione si ricorda che è sempre attivo 24h su 24 il numero verde 800 175 571.